

ООО «Ромашка»
ОГРН 1107746222444, ИНН 7705111222,
КПП 770501001, ОКПО 12345678
(наименование организации, реквизиты)

Транспортный отдел
(структурное подразделение)

ООО «Автосервис»
(наименование организации-подрядчика)

Утверждаю результаты проведенного осмотра

Генеральный директор

Иванов
(подпись)

Иванов И.И.
(расшифровка подписи)

м. п. 28.01.2019
(дата)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ на ремонт автотранспортного средства

Номер документа	<u>1</u>
Дата составления	<u>28.01.2019</u>

Место нахождения автотранспортного
средства

г. Москва, ул. Летняя, д.1
(адрес, здание, сооружение, помещение)

Основание: приказ № 5 от 28.01.2019г.
распоряжение, приказ

Начало проведения осмотра: 10 час 00 мин 28.01.2019г. Окончание проведения осмотра: 12 час 00 мин 28.01.2019г.
время дата время дата

Утверждена комиссия в составе:

председатель комиссии:

Зам. генерального директора
(должность)

Петров П.П.
(Ф.И.О.)

члены комиссии:

Главный бухгалтер
(должность)

Фролова О.С.
(Ф.И.О.)

Водитель (М.О.Л.)
(должность)

Буров А.А.
(Ф.И.О.)

Технический специалист ООО
«Автосервис»
(должность)

Смирнов Н.Н.
(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом автотранспортном средстве:

Автомобиль Ford Focus 1.6(Форд Фокус), инв. № 000001AM

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Дата изготовления (приобретения)	<u>01.03.2012</u>
Дата ввода в эксплуатацию	<u>10.03.2012</u>
Тип автомобиля	<u>легковой</u>
Государственный номерной знак	<u>о123ох/77rus</u>
Год выпуска	<u>2012</u>
Цвет	<u>Черный</u>
Идентификационный номер (VIN)	<u>JNNCXWW5XQA544221</u>
Пробег, км	<u>270 000</u>

Автомобиль предоставлен на осмотр в аварийном состоянии. Цвет, VIN, гос. номер соответствуют СТС.

В процессе осмотра автотранспортного средства обнаружены следующие дефекты:
(приема, испытания, осмотра)

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов	Кол-во	Ед. изм.	Срок исполнения
<i>Разбито заднее стекло</i>	<i>Замена стекла</i>	<i>1</i>	<i>шт.</i>	<i>11.02.2019</i>
<i>Деформирована задняя полка в салоне</i>	<i>Замена полки</i>	<i>1</i>	<i>шт</i>	<i>11.02.2019</i>
<i>Разрыв заднего бампера</i>	<i>Замена бампера и окраска нового</i>	<i>1</i>	<i>шт</i>	<i>11.02.2019</i>
<i>Деформирована крышка багажника с изломом ребер жесткости</i>	<i>Замена крышки багажника и окраска новой</i>	<i>1</i>	<i>шт</i>	<i>11.02.2019</i>

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Зам. генерального директора
(должность)

Петров
(подпись)

Петров П.П.
(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

Главный бухгалтер
(должность)

Фролова
(подпись)

Фролова О.С.
(расшифровка подписи)

Водитель (М.О.Л.)
(должность)

Буров
(подпись)

Буров А.А.
(расшифровка подписи)

Технический специалист ООО «Автосервис»
(должность)

Смирнов
(подпись)

Смирнов Н.Н.
(расшифровка подписи)